

## 螺杆

### 用于快速联轴器 GN 1050 和法兰 GN 1050.2

#### 规格

##### 类型

- A型: 带螺杆
- I型: 带内螺纹

##### 钢制 ST


- 回火
- 镀锌, 蓝钝

#### 信息


螺杆GN 1050.1不借助工具定位和连接组件,使用快速联轴器GN 1050进行紧密和可重复的配合。螺杆的尺寸和材料特性已针对快速联轴器进行精确调整,以确保实现适当的功能。螺杆可以单独购买,以便多个螺杆可以与快速联轴器轮流配对,例如,根据工件的不同,高效地将夹具固定在不同的位置。根据不同的螺杆类型使用带螺纹的螺杆或内螺纹部件紧固。

为了达到指定的负载能力,应用设备上的螺纹孔或插入的螺母和螺钉必须至少达到性能等级 8。

法兰 GN 1050.2 (参见页 ) 可用作安装螺杆的附件,并提供额外的附件选项。



安装示例



#### GN 1050.1

说明	标称尺寸 快速联轴器 GN 1050	d2	d1	d3 ±0.03	l1	l2	A/F	t 最小	z ±0.1 轴向偏移	⚖
GN 1050.1-2-M10-A-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	15	6	-	0.4	80
GN 1050.1-2-M12-A-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	18	6	-	0.4	85
GN 1050.1-2-M10-I-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	60
GN 1050.1-2-M12-I-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	55