

指示箭头

铝材, 有安装孔, 用于标尺

规格

识别号

1: 带 $\varnothing 3.3$ 安装孔

铝制 AL


- 阳极氧化, 本色
- 黑色印记
- 蚀刻零点标记, 即铝金属色
- 耐弱酸和碱性溶液的印记, 并且该印记在短暂接触时耐受溶剂

信息


借助指示箭头 GN 711.3, 可在标尺上标记参考点或在机器中标记参考位置。

可按需提供

- 自粘款式



应用示例



GN 711.3

说明	△△
GN 711.3-AL-1	1